
03−18−04−0250−q−01−01−psd.csv: X−Axis
C
R
T
B
PSD (g^2/Hz)
Frequency (Hz)
10^−5
10^−7
10^−9
10^−11
10^−13
10^−15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100