
03−18−04−0250−q−01−01−rms.csv: B
X
Y
Z
RMS (g)
Frequency (Hz)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100