
03−18−04−1000−q−01−01−psd.csv: X−Axis
C
R
T
B
PSD (g^2/Hz)
Frequency (Hz)
10^−5
10^−7
10^−9
10^−11
10^−13
10^−15
0
50
100
150
200
250
300
350
400