
03−18−04−1000−q−01−01−rms.csv: C
X
Y
Z
RMS (g)
Frequency (Hz)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
0
50
100
150
200
250
300
350
400