
03−19−04−1000−n−01−01−rms.csv: R
X
Y
Z
RMS (g)
Frequency (Hz)
10^−2
10^−3
10^−4
10^−5
10^−6
10^−7
0
50
100
150
200
250
300
350
400