
08−03−05−0500−n−02−05−rms.csv: C
X
Y
Z
RMS (g)
Frequency (Hz)
10−2
10−3
10−4
10−5
10−6
10−7
10−8
10−9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200